


e-boletín

Boletín con información actualizada sobre productos y/o servicios relacionados con equipo eléctrico industrial para las áreas de distribución, control, instrumentación y automatización.

Perdiendo eficiencia por utilizar energía eléctrica contaminada con distorsión armónica.



SINTOMAS:

- Transformadores con sobrecalentamiento.
- Transformadores presentan vibración de alta frecuencia.
- Breakers o Interruptores termo magnéticos con disparos en falso.
- Fusibles se dañan sin motivo aparente.
- Incremento en su demanda eléctrica.
- Tarjetas electrónicas se dañan de forma inesperada.




RESPONSABLES DE LA CONTAMINACIÓN POR ARMONICAS:

- Variadores de frecuencia AC o DC, servo variadores, UPS's, fuentes de poder conmutadas, pegadoras con ultrasonido, equipos de ultrasonido, resonadores magnéticos.

**MTE
CORPORATION**

INTEK le ofrece filtros para reducir la distorsión armónica total. Consulte para dimensionar según su necesidad.



INTEK Guatemala
Tel: (502) 2361-5977
Fax: (502) 2334-4338
intekgt@intek-ca.com

INTEK El Salvador
Tel: (503) 2260-8888
Fax: (503) 2260-8855
inteksv@intek-ca.com

INTEK Honduras
Tel: (504) 550-3116
Fax: (504) 557-8016
intekhn@intek-ca.com

INTEK Nicaragua
Tel: (505) 878-7821
Fax: (505) 254-4960
cmvaldivia@intek-ca.com